



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ДПЦ «Радуга»

Е.В. Добрынина

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск» «Радуга»
(МБУ ДО ДПЦ «Радуга»)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) «Радуга»
- 1.2. Адрес объекта – 163000, Архангельская область, г.Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2
Телефон: 8(8182) 65-31-67, 65-49-30
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2 этажа , 408,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка - 0,1750 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1941, последнего капитального ремонта здания – 2014
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего (косметический ремонт запланирован на летний период 2021 года), капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) «Радуга»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – 163000, Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр.Троицкий, 96, корп.2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – г.Архангельск, пл.Ленина, д.5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое - образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг – дополнительное образование детей
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте и по договорам безвозмездного пользования, по договорам сетевого сотрудничества на базах образовательных школ города
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети 6-18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением слуха и зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Занятия с данной категорией детей ведутся на базе МБОУ СШ №5 (согласно сетевому договору сотрудничества №1 от 01.09.2020 продолжительностью на один учебный год до 31.05.2021). В МБУ ДО ДПЦ «Радуга» по адресу просп. Троицкий, 96, корп.2 занятий для детей, имеющих группу инвалидности на 01.10.2020 года не проводятся
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – занятия в учреждении ведутся согласно расписания в две смены в соответствии с требованиями СанПин. Одновременно в учреждении находятся не более 3-х учебных групп, что составляет 36 человек и до 10 сотрудников. Пропускная способность в день порядка 90 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

МБУ ДО ДПЦ «Радуга» находится в Октябрьском округе МО «Город Архангельск» между проспектом Троицким и проспектом Ломоносова. Транспортная доступность к учреждению удобная, от остановки 2 минуты пешим ходом по асфальтированной дороге. На автобусе можно добраться до Центра «Радуга» со стороны Соломбалы – остановка КТ «Мир», со стороны города - остановка ТЦ «Полярный». По проспекту Ломоносова – остановка магазина «Пятерочка» и пешим ходом 3 минуты (дорога смешанная..частично асфальт и неасфальтированные участки)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 800 м
- 3.2.2 время движения (пешком) - 3 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть (ямы, неровности асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
	с нарушениями зрения	ДУ
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О), ДУ (С) ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категорий К, О, доступное условно для категорий С, Г, У, что не обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персоналом

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий/капитальный) с привлечением муниципалитета
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий/капитальный), дооборудование, адаптация
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий), дооборудование, адаптация
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий/капитальный), дооборудование
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий), оборудование, адаптация, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный) с привлечением муниципалитета
8.	Все зоны и участки	Ремонт

		(текущий/капитальный), индивидуальное решение с ТСР, дооборудование, адаптация, оказание ситуационной помощи
--	--	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки - Паспорт сформирован на основании акта № 1 обследования объекта от 01.10.2020

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МБУ ДО ДПЦ «Радуга»

Г.В. Добрынина

2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования «Город Архангельск» Детский
(подростковый) центр «Радуга»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга»
 - 1.2. Адрес объекта - 163000, г. Архангельск, пр.Троицкий, 96, корп.2
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2. этажа, общая площадь 408,1 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0, 1750 кв.м.
 - 1.4. Год постройки здания – 1941 г. последнего капитального ремонта – 2014 г., дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего постоянно, капитального - нет
 - 1.5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» Детский (подростковый) «Радуга»
 - 1.6. Юридический адрес учреждения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 96, корп.2.
 - 1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление
Вышестоящая организация – департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
 - 1.8. Адрес вышестоящей организации - 163000, Архангельск, пл.Ленина, д.5
- #### 2. Характеристика деятельности организации на объекте
- 2.1. Сфера деятельности – образование.
 - 2.2. Виды оказываемых услуг –дополнительное образование детей
 - 2.3. Форма оказания услуг – на объекте и по договорам безвозмездного пользования, по договорам сетевого сотрудничества на базах образовательных школ города.
 - 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту –дети возраста 6-18 лет.
 - 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов – инвалиды с нарушением слуха и зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Занятия с данной категорией детей ведутся на базе МБОУ СШ №5 (согласно сетевому договору сотрудничества №1 от 01.09.2020 продолжительностью на один учебный год до 31.05.2021). В МБУ ДО ДПЦ «Радуга» по адресу просп. Троицкий, 96, корп.2

занятий для детей, имеющих группу инвалидности на 01.10.2020 года не проводятся

2.6. Плановая мощность: посещаемость – занятия в учреждении ведутся согласно расписания в две смены в соответствии с требованиями СанПин. Одновременно в учреждении находятся не более 3-х учебных групп, что составляет 36 человек и до 10 сотрудников. Пропускная способность в день порядка 90 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

3.1.1. До остановки КТ «Мир», ТЦ «Полярный» на автобусе № 6,10,11, 42,54 6, просп. Ломоносова №5Э

3.1.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) – 3 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.

3.2.4. Перекрёстки – нет.

3. 3.2.5. Перепады высоты на пути – есть.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ВНД
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
--------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О), ДУ (С) ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категорий К, О, доступное условно для категорий С, Г, У, что не обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персоналом.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий/капитальный) с привлечением муниципалитета
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий/капитальный), дооборудование, адаптация
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий/капитальный), дооборудование, адаптация
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий/капитальный), дооборудование
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий/капитальный), дооборудование, адаптация, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий/капитальный) с привлечением муниципалитета


8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий/капитальный), индивидуальное решение с ТСР, дооборудование, адаптация, оказание ситуационной помощи
---	--------------------	---


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

5. Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>4</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>4</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |
| 7. План адаптации объекта | на <u>5</u> л. |

Руководитель рабочей группы  Е.В. Добрынина

Члены рабочей группы  Ю.Б. Веденеев

 А.А. Андрианова

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию

**муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
муниципального образования «Город Архангельск» Детский
(подростковый) центр «Радуга»**

(г. Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	1.Неровности тротуарного покрытия. 2.Отсутствуют указатели направления движения.	К, О, С	1 .Выровнять тротуарное покрытие в соответствие с п. 5.1.11 СП59.13330.201 6 2.Установить указатели направления движения в соответствие с п. 5.1.3 СП59.13330.201 6	Работы в порядке текущего, капитального ремонта с привлечением муниципалитета
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ
требования к
зоне

СП59.13330.2016:

7.1.2 Доступными для МГН должны быть придомовые территории (пешеходные пути движения и площадки).

5.1.3 Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН.

5.1.4 Пешеходные пути на участке к объектам допускается размещать на одном уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения, а также условий обеспечения безопасности дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной разметкой.

5.1.5 В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустривают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть.

5.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки

(карманы) размером не менее 2,0*1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

5.1.8 В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустривают съездами.

При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м.

Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м.

5.1.9 Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

5.1.10 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного

участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.

5.1.11 Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)	-		Ремонт (текущий / капитальный) с привлечением муниципалитета

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно для категорий К, О, С, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск» «Радуга»**

(г. Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
2.1.	Пандус (подъемная платформа)	нет	-	-	-	-	Установить пандус или подъёмное устройство в соответствии с п. 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 56421-2015, ГОСТ Р 51261-2017	Работы в порядке капитально го ремонта
2.2.	Входная площадка	есть	-		Неровности входной площадки	К, О, С	Обустроить входную площадку в соответствии с требованиями п. 6.1.4. СП 59.13330.2016	Работы в порядке текущего и капитально го ремонта, дооборудо вание, адаптация
2.3.	Дверь (входная)	есть	-		Входная дверь не соответствует нормативам: 1. Полотно входной двери не выделено контрастной маркировкой. 2. Ручки входной двери нефункциональн ы для МГН. 3. В полотнах входной двери	К, О, С	1. Рекомендуются произвести замену входных дверей в соответствии с п. 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 СП 59.13330.2016. 2. Рекомендуются использование С- и П-образных дверных ручек в соответствии с п. 6.4.3 СП 59.13330.2016. 3. Произвести регулировку дверного доводчика	Работы в порядке капитально го ремонта, дооборудо вание, адаптация

					отсутствуют смотровые панели. 4. Отсутствует кнопка вызова персонала. 5. Время закрытия входной двери 6 сек.		(время закрывания входной двери должно составлять не менее 5 сек).	
2.4.	Тамбур	есть	-		-	-	Рекомендуется оборудовать тамбур водосборными решётками и сплошным противоскользящим покрытием, прикреплённым к полу в соответствии с п. 6.1.4, 6.1.8 СП 59.13330.2016	Работы в порядке текущего и капитального ремонта
2.5.	Дверь тамбура	есть	-		1. Ненормативный порог: со стороны тамбура 0,04 м, со стороны вестибюля порог 0,06 м. 2. Ручки тамбурной двери нефункциональны для МГН. 3. Время закрывания доводчиком тамбурной двери 3 сек.	К, О, С	1. Привести пороги в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 (величина порогов не более 0,014 м). 2. Рекомендуется использование П-образных дверных ручек. 3. Рекомендуется регулировка дверного доводчика (время закрывания двери не менее 5 сек).	Работы в порядке текущего и капитального ремонта, дооборудование

ОБЩИЕ
требования
к зоне

СП 59.13330.2016:

6.1.1 В общественном здании должен быть минимум один вход, доступный для МГН с поверхности земли. В жилом многоквартирном здании доступными должны быть все подъезды.

5.1.12 Ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.

В марше внешней лестницы должно быть 3-12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.

Перед внешней лестницей следует обустройства предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края нижней ступени.

5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон - не круче 1:20 (5%).

6.1.2 При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.

Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается.

6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес и водоотвод. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.

Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.

6.1.5 При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается.

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.

В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м.

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия.

6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания.

Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей, если они применяются дополнительно к эвакуационным.

6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.

При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства.

Свободное пространство у двери со стороны ручки должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не менее 0,6 м.

При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м.

Водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или на входных площадках, должны устанавливаться на одном уровне с поверхностью покрытия пола.

При установке таких решеток непосредственно перед входом в здание они должны заканчиваться перед предупреждающим тактильно-контрастным указателем, который обустраивается на расстоянии 0,9 м от навесной двери и 0,3 м перед раздвижной дверью.

В тамбурах при установке водосборных решеток предупреждающие тактильно-контрастные указатели не обустраиваются. В этом случае водосборные решетки должны отстоять от входной двери, открывающейся наружу, на расстоянии 0,3 м.

6.1.9 При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках.

Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН.

6.1.9 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.

Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери.

ГОСТ Р51261-2017:

5.1.3 Конструкция и размещение опорных устройств в зданиях, сооружениях должны исключать возможность травмирования пользователей зданий, сооружений, в том числе людей с нарушением функций зрения.

5.1.5 Форма и размеры опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой конкретной ситуации в процессе пользования. При этом поручни, устанавливаемые в зданиях и сооружениях, должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм.

5.1.10 Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку, позволяющую инвалидам, в том числе с нарушением функции зрения, легко и быстро находить и пользоваться ими.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД (К, О), ДУ (С) ДЧ-И (Г, У)	-		Ремонт (текущий и капитальный), дооборудование, адаптация

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категорий С, доступно частично избирательно для категорий Г, У, временно недоступно для категорий К, О, что не обеспечивает полноценное нахождение на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения мероприятий по адаптации в рамках капитального ремонта.

Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Радуга» (г. Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры	есть	-		1. Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность. 2. Ширина двери между коридорами в жилой зоне на 3-м этаже 0,73 м в свету. 3. Ширина коридора к зонам целевого назначения на 3-м этаже 1,47 м. 4. Ручки дверей между коридорами нефункциональны для МГН.	К, С	1. Оборудовать тактильные или контрастные указатели по пути следования. Привести в соответствие с п. 6.2.3. СП 59.13330.2016. 2. В соответствие с п. 4.1 СП 59.13330.2016 организовать мероприятия по адаптации (использование узких кресел-колясок). В соответствие с п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 нормативная ширина не менее 0,9 м. 3. В соответствие с п. 4.1 СП	Работы в порядке текущего ремонта, дооборудование, адаптация

						59.13330.2016. организовать мероприятия по адаптации (использование узких кресел-колясок). В соответствии с п. 6.2.1 СП 59.13330.2016 нормативная ширина не менее 1,5 м. 4. Рекомендуется использование С- и П-образных дверных ручек в соответствии с п. 6.4.3 СП 59.13330.2016.	
3.2	Лестница (внутри здания)	ест - ь		1. Ступени лестницы не маркированы контрастным окрашиванием. 2. Ширина лестничных маршей 0,93 м. 3. Ступени лестницы разновысокие (0,13-0,16 м). 4. Ненормативный поручень.	О, С	1. Нанести контрастную маркировку на первую и последнюю ступени (на проступях) каждого лестничного марша. Привести в соответствие с п. 6.2.8 СП 59.13330.2016. 2. В соответствии с п. 4.1 СП 59.13330.2016. организовать мероприятия по адаптации. В соответствии с п. 6.2.24 СП 59.13330.2016 нормативная ширина не менее 1,35 м. 3. Привести в соответствие с п. 5.1.3, 5.1.5,	Работы в порядке текущего ремонта, дооборудование, адаптация

						5.1.10 ГОСТ Р 51261-2017.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		1. Ручки эвакуационных дверей нефункциональны для МГН.	К, О	1. Рекомендуется использование дверных ручек нажимного действия в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2016.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. СП 59.13330.2016: 4.1 В случае невозможности при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений полного приспособления объекта для нужд МГН следует осуществлять проектирование архитектурно-строительных, инженерно-технических решений и организационные мероприятия по адаптации объектов в рамках "разумного приспособления". 6.1.5 В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. 6.2.1 Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: - при движении кресла-коляски одним направлением 1,5 м; - при встречном движении 1,8 м. При реконструкции зданий допускается уменьшать ширину коридоров при условии создания разъездов (карманов) для кресел-колясок размером 2 м (длина) и 1,8 м (ширина) в пределах прямой видимости следующего кармана. 6.2.24 Ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м. 6.2.3 Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4мм. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна,					

если дверь открывается навстречу движению;

- непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери;

- на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины).

6.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.

6.2.6 Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола.

6.2.8 Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.

Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается. Применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. В размерах ограждений и поручней (высоты, длины завершающих их горизонтальных частей) допускается отклонение в пределах $\pm 0,03$ м.

6.2.12 Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями.

6.2.13 Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для инвалидов и МГН, и/или подъемными платформами в целях обеспечения их доступа на этажи выше или ниже этажа основного входа в

здание(первого этажа).

Точность остановки на уровне этажа пассажирских лифтов, доступных для инвалидов, и подъемных платформ должна быть в пределах $\pm 0,01$ м.

6.2.14 Следует применять пассажирские лифты с размерами кабины, обеспечивающими размещение инвалида на кресле-коляске с сопровождающим лицом, но не менее 1100*1400 мм (ширина*глубина).

В целях обеспечения контроля за работой лифтов и связи пассажира с диспетчером (оператором) лифты могут быть оснащены средствами диспетчерского контроля.

6.2.16 Напротив выхода из лифтов, доступных для МГН, на высоте 1,5 м должно быть цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. Если стенка напротив выхода из лифта отсутствует, номер этажа обозначается на боковом откосе входного проема в лифт.

6.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.

Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери.

Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.

ГОСТ Р51261-2017:

5.1.3 Конструкция и размещение опорных устройств в зданиях, сооружениях должны исключать возможность травмирования пользователей зданий, сооружений, в том числе людей с нарушением функций зрения.

5.1.5 Форма и размеры опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой конкретной ситуации в процессе пользования. При этом поручни, устанавливаемые в зданиях и сооружениях, должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм.

5.1.10 Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку, позволяющую инвалидам, в том числе с нарушением функции зрения, легко и быстро находить и пользоваться ими.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)	-		Ремонт (текущий), дооборудование, адаптация

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для категории К, доступное условно для категорий О, С, доступно частично избирательно для категорий Г, У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск» «Радуга»**

(г. Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов а категория	Содержание	Виды работ
4.1.	Зальная форма обслуживания (актовый зал)	нет	-		1. Ручки входной двери нефункциональны для МГН.	К, О	1.Рекомендуется использование С-и П-образных дверных ручек в соответствии с п. 6.4.3 СП 59.13330.2016.	Работы в порядке текущего ремонта, дооборудование

ОБЩИЕ требования к зоне	СП 59.13330.2016: 6.1.5 В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. 7.1.6 Ширину полотна входной двери в квартиру и балконной двери следует принимать не менее 0,9 м. 6.4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; стена - выключатели, и т.п.). 6.4.2 Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. Допускается применение в соответствии с заданием на проектирование выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. 6.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.
----------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)	-		Работы в порядке капитального ремонта

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно условно для категорий К, О, С, Г, У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск» «Радуга»**

(г. Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-		1 .Туалетная комната не оборудована для МГН.	К, О, С	1. В туалетной комнате, выделить и оборудовать туалетную кабину для нужд МГН в соответствии с п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.9, 6.4.1, 6.4.2 СП 59.13330.2016. 2. Оборудовать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте от 1,2-1,6 м. Оборудовать кабину для МГН системой тревожной сигнализации в соответствии с п. 6.3.6 СП 59.13330.2016.. 3. В соответствие с п. 4.1 СП 59.13330.2016. рекомендуется	Работы в порядке капитального ремонта

						организовать беспрепятственный вход инвалидов передвигающихся на креслах-колясках в помещение туалета и помещение туалетной кабины для МГН, путём создания и оборудования отдельного входа, соответствующего критериям п. 6.2.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 СП 59.13330.2016.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	СП 59.13330.2016: 6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, места в раздевальных и душевых. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м. 6.4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации ит.п.). 6.4.2 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. 6.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно					

ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.

Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери.

6.2.4 Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)	-		Работы в порядке капитального ремонта

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для категории К, доступное условно для категорий О, С, доступное частично избирательно для категорий Г, У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск» «Радуга»**

(г. Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2)

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-		1. Отсутствует система информации для слабослышащих и слабовидящих 2. Нет системы навигации по зданию. 3. Таблички и вывески разные по дизайну и цвету	С, Г	1. Оборудовать объект системой информации для слабовидящих и слабослышащих в соответствии с п. 6.5.7 СП 59.13330.2016 2. Установить указатели направления движения в здании в соответствии с п. 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016 3. Унифицировать систему визуального информирования на объекте в соответствии с п. 6.5.2 СП 59.13330.2016	Работы в рамках текущего ремонта, дооборудование, адаптация. Индивидуальное решение с ТСР

	устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. 6.5.2 Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами. 6.5.4 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. 6.5.5 Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН. 6.5.6 Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация. 6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт и т.п.), где инвалид может оказаться один должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. 6.5.9. Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно- точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов).
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	

Система информации на объекте	ДУ (К, С, Г, О, У)	-		Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация, индивидуальное решение с ТСР
-------------------------------	--------------------	---	--	---

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для всех категорий МГН, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Проект плана мероприятий
для обеспечения доступности объекта и предоставления услуг для людей с инвалидностью и других МГН
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования муниципального образования «Город
Архангельск» «Детский (подростковый) «Радуга»

по адресу: Российская Федерация, 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 96, корп.2

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Затраты на выполнение мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организационно-распорядительные мероприятия						
	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала.					Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов.	
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
2.1.	Покрытие						
	1.Предусмотреть обустройство ровного					Обеспечение доступности для всех	.

	асфальтобетонного покрытия с понижением бордюра с размещением указателей направления движения к доступному входу.						категорий инвалидов.	
3.	Вход (входы) в здание							
3.1.	Лестница, пандус							
	1. Оборудовать нормативным пандусом либо подъёмным устройством адаптируемый вход, переоборудовать лестницу и входную площадку. 2. Нанести разметку, выполняющую предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей.						Обеспечение доступности посещения учреждения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, учащихся с нарушением зрения.	
3.2.	Дверь входная							
	1. Обозначить дверной проем контрастной маркировкой. 2. Установить С-, П-образную ручку. 3. Установить знак доступности на входной двери. 4. Оборудовать кнопку вызова персонала в пределах 0,85 – 1,1 м от уровня пола.						Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.	
3.3.	Тамбур							

	1. Оборудовать тамбур сплошным противоскользящим покрытием, прикреплённым к полу.					Обеспечение доступности путей движения для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением опорно- двигательного аппарата.	
4.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						
4.1.	Коридоры						
	1. Согласно приведённым нормативам, обеспечить наличие тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенной поверхности, расположенных перед препятствиями и дверными проёмами на участках пола на пути движения. 2. На межкоридорных дверях установить С-, П-образные ручки.					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов с нарушением зрения.	
4.2.	Лестница						
	1. Нанести контрастную маркировку на первую и последнюю ступени (на проступях) каждого лестничного марша. 2. Установить поручни, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51261-2017.					Обеспечение доступности пути движения для инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательной системы.	
4.3.	Пути эвакуации						
	1. Установить тактильный план эвакуации. 2. Обеспечить					Обеспечение доступности пути эвакуации для инвалидов	

	беспрепятственный доступ к эвакуационным выходам.						с нарушением зрения.
5.	Зоны целевого назначения						
5.1.	Актовый зал						
	1. Выделить зону для колясочников, обеспечить инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата креслами с подлокотниками.						Улучшение условий обслуживания для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями ОДА.
6.	Санитарно-гигиеническая зона						
6.1.	Туалетная кабина						
4.5.1	1.Оборудовать вход и внутреннее помещение туалетной комнаты и туалетной кабины для МГН в соответствии с нормативами.						Улучшение условий обслуживания для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями ОДА, зрения.
7.	Система информации и связи (во всех зонах)						
7.1.	Организация интернет-сайта						
	1.Обеспечить наличие информации на сайте учреждения , в т.ч. для людей с инвалидностью с учетом требований нормативных документов.						Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.
7.2.	Визуальная информация						
	1.Установить указатели, рельефные дублирующие						Улучшение условий обслуживания для всех

	знаки, символы доступности. 2.Оборудовать кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. 3.Оформить информационные стенды с учетом потребностей слабовидящих 4. Унифицировать визуальную информацию.						категорий инвалидов.	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
7.3.	Акустическая информация								
	1.Обеспечить работу голосовой системы оповещения в случае эвакуации учащихся и персонала							Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения и слуха.	
7.4.	Тактильная информация								
	1. Установить тактильную входную вывеску на высоте, комфортной для пользователей с дублированием шрифтом Брайля.							Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
8.	Пути движения к входу в общежитие от остановки общественного транспорта								
	1.Устранить дефекты покрытия на пешеходных путях движения.							Обеспечение доступности путей движения до объекта для всех категорий инвалидов	Направить соответствующий запрос в муниципалитет.



Директор

Е.В. Добрынина/